文件密级:外部公开 2023-12-21



技术笔记

ES-04DMA与汇川AM401的连接应用

关键词: ETHERNET/IP, AM401-1608TP, LEA-CONFIG,ES-04DMA

修订记录

| 变更内容: | | | |
|------------------|-------------|-----|-------------|
| 2023-12-21 创建本文档 | , 10 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | , | |
| 编制: 刘小锋 | | 审核: | |
| | | | |
| | 2023年12月21日 | | 2023年12月21日 |

目录

| ES-U4DMA与汇川AM4UI的连接巡用 | - |
|-----------------------------|------|
| 修订记录 | 2 - |
| 1. 原理概述 | 4 - |
| 1.1接线端子定义 | 4 - |
| 1.2接线图 | 6 - |
| 1.3 过程数据定义 | 7 - |
| 2. 调试环境 | 9 - |
| 3. 技术实现 | 9 - |
| 3.1 硬件连接 | 9 - |
| 3.2 示例工程建立 | 10 - |
| 3.2.1 创建工程 | 10 - |
| 3.2.2 plc设备的添加与连接 | 10 - |
| 3.2.3 导入EDS文件 (eds) | 11 - |
| 3.2.4 添加EtherNT/IP主站 | 11 - |
| 3.2.5 ETHERNET_A网络IP配置 | 11 - |
| 3.2.6 扫描ES-04DMA设备 | 12 - |
| 3.2.7 统一数据长度 | 13 - |
| 3.2.8 设置数据集 | 13 - |
| 3.2.9 用LEA-CONFIG软件进行启动参数设置 | 14 - |
| 3.2.10 I/O映射设置 | 18 - |
| 3.3 程序下载 | 26 - |

1. 原理概述

汇川 AM401PLC 可以通过 ETHERNETT通信连接远程 IO 模块,通过在INOPROSHOP软件中导入远程 IO 模块的设备描述文件,通过扫描LUC-EPB耦合器和ES-04DMA扩展模块即可通过简易连接进行远程 IO 控制。

- ◆模块支持4通道NPN高速脉冲输出模块。
- ◆模块可接入16通道NPN数字量输入。
- ◆模块可输出8个NPN数字量输出。


1.1接线端子定义

| 左侧端子 | ES-04DMA | |
|------|----------|---------------------|
| 序号 | 符号 | 说明 |
| 1 | PWD0 | CH1 高速脉冲输出 |
| 2 | DQ00 | 数字量输出;默认功能:方向控制 |
| 3 | DQ01 | 数字量输出;默认功能:数字量输出 |
| 4 | DI00 | 数字量输入;默认功能: 左极限; |
| 5 | DI01 | 数字量输入;默认功能:右极限; |
| 6 | DI02 | 数字量输入;默认功能:零点; |
| 7 | DI03 | 数字量输入;默认功能:,脉冲输出停止; |
| 8 | COM0 | 公共接地端 |
| 9 | PWD1 | CH2 高速脉冲输出 |
| 10 | DQ10 | 数字量输出;默认功能:方向控制 |
| 11 | DQ11 | 数字量输出;默认功能:数字量输出 |
| 12 | DI10 | 数字量输入;默认功能: 左极限; |
| 13 | DI11 | 数字量输入;默认功能: 右极限; |
| 14 | DI12 | 数字量输入;默认功能:零点; |
| 15 | DI13 | 数字量输入;默认功能:脉冲输出停止; |
| 16 | COM1 | 公共接地端 |
| 17 | L | 24 电源电压输入 |
| 18 | М | 公共接地端 |

| 右侧端子 | ES-04DMA | |
|------|----------|------------------------|
| 序号 | 符号 | 说明 |
| 1 | PWD2 | CH3 高速脉冲输出 |
| 2 | DQ20 | 数字量输出; 默认功能: 方向控制 |
| 3 | DQ21 | 数字量输出; 默认功能: 数字量输出 |
| 4 | DI20 | 数字量输入; 默认功能: 左极限; |
| 5 | DI21 | 数字量输入; 默认功能: 右极限; |
| 6 | DI22 | 数字量输入; 默认功能: 零点; |
| 7 | DI23 | 数字量输入; 默认功能: , 脉冲输出停止; |
| 8 | COM2 | 公共接地端 |
| 9 | PWD3 | CH4 高速脉冲输出 |
| 10 | DQ30 | 数字量输出; 默认功能: 方向控制 |
| 11 | DQ31 | 数字量输出; 默认功能: 数字量输出 |
| 12 | DI30 | 数字量输入; 默认功能: 左极限; |
| 13 | DI31 | 数字量输入; 默认功能: 右极限; |
| 14 | DI32 | 数字量输入; 默认功能: 零点; |
| 15 | DI33 | 数字量输入; 默认功能: 脉冲输出停止; |
| 16 | COM3 | 公共接地端 |
| 17 | L | 24 电源电压输入 |
| 18 | М | 公共接地端 |

WWW.LATCOS.CN__________技术笔记

1.2接线图



1.3 过程数据定义

| 输入口地址分配 | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|-----------------------|-------|-------|------------|-----------------|-------|-----------|--|
| | BYTE 0 | | | | | | | | | |
| | BYTE 1 | | Ch1 当前电机运行所在位置 | | | | | | | |
| | BYTE 2 | | | | | 七711221179 | | | | |
| | BYTE 3 | | | | | | | | | |
| 1通道 | | BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 | |
| | BYTE 4-5 | DI3 输入 DI2 输 DI1 输入 E 状态 入 状 状态 输入 态 状态 | | | | 目标位置 | 方向信号原点 回归 完成 | | | |
| | | BIT | 12-BIT15 | | | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 | |
| | | 保 | 点动标 安全模式 BQ1输 CQ0输出状态 | | | | | | DQ0 输 出状态 | |
| | | | 位 | | | | | | | |
| 2 通道 | BYTE 611 | Ch2 反馈数据 (定义参数 Ch1) | | | | | | | | |
| 3 通道 | BYTE 1217 | Ch3 反馈数据 (定义参数 Ch1) | | | | | | | | |
| 4 通道 | BYTE 1823 | | Ch4 反馈数据(定义参数 Ch1) | | | | | | | |

| | | 输 | 沿口地址 | 分配 | | | | | | | |
|------|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------|---------|--------------|-------|--|--|---|-------|
| | BYTE 0 | | | | | | | | | | |
| | BYTE 1 | | Ch1 控制电机运行的目标位置 | | | | | | | | |
| | BYTE 2 | | Cr | 11 控制! | 电がは | 运行的 B | 日怀似直 | | | | |
| | BYTE 3 | | | | | | | | | | |
| | BYTE 4 | | | | | | | | | | |
| | BYTE 5 | | | Ch1 +☆/ | #u ch + | ·⊓ ≥=⋌−⊬ | | | | | |
| | BYTE 6 | Ch1 控制电机运行的速度 | | | | | | | | | |
| | BYTE 7 | | | | | | | | | | |
| 1通道 | | DQ1 DQ0 位置、速 安全模式停止标志 輸出 輸出 算点 事件 | | | | | BIT 0 | | | | |
| | BYTE 8 | | | | | | 驱动使能 | | | | |
| | | BIT1 | 10-15 | | | | BIT 9 | | | Е | BIT 8 |
| | BYTE 9 | 保留 点动使能 点动模式 点动模式 点动模式 向切换 | | | | | 模式方 | | | | |
| 2 通道 | BYTE 1019 | Ch2 控制数据 (定义参考 Ch1) | | | | | | | | | |
| 3 通道 | BYTE 2029 | Ch3 控制数据 (定义参考 Ch1) | | | | | | | | | |
| 4 通道 | BYTE 3039 | | Ch4 控制数据 (定义参考 Ch1) | | | | | | | | |

2. 调试环境

- 汇川 INOPROSHOP 及以上版本
- 远程 IO 模块设备描述文件 LUC_EPv103.eds

3. 技术实现

3.1 硬件连接


- 1. 正确连接汇川 AM401 系列 PLC 与远程 IO 模块电源。
- 2. 将测试对象ETHERNET 接口, 通过网线插入到远程 IO 模块的 X12 口, 后将PLC的数据线连接电脑的 usb端。



3.2 示例工程建立


3.2.1 创建工程

新建工程打开 inoproshopl 软件,选择"标准工程",并填写项目名称、路径等相关信息,点击"确认"即可。



3.2.2 plc 设备的添加与连接

双击界面左边的"device",出现下级目录,点击通用设置里面的"扫描网络",双击"gateway"找到到对应的plc后,选中后确认。




3.2.3 导入 EDS 文件 (eds)

点击菜单栏的"网络组态"按钮,选择"导入EDS文件 (eds)":LUC EPv103.eds,点击打开即可。




3.2.4 添加 EtherNT/IP 主站

选择中间界面的"PLC网口红色框位置",在右侧通信目录找到"EtherNT/IP主站"选中EtherNT/IP主站前面的框。




3.2.5 ETHERNET A 网络 IP 配置


双击击选中ETHERNET_A(ETHERNET)然后左击选择"通用",选择③处的图标,在跳出的选项框中选择eth0,修改其下方的网络参数,保证电脑与设备同一网段,最后点击确认。



3.2.6 扫描 ES-04DMA 设备


单击选中ETHERNET MASTER_A(ETHERNET/IP SCANNER)然后右击选择扫描设备,选中扫描到的设备下方的LUC-EP,然后点击"拷贝扫描设备"。





3.2.7 统一数据长度

电脑与模块网线互联,打开LA_Config软件,版本日期为2023.12.06及以后的。点击扫描模块,设置扫描的ip地址,点击"开始",然后点击"×",模块扫出来后,选中LUC-EP模块,查看i/o的数据长度,l长度为24byte, o长度为40byte。打开inoproshop, 双击"LUC-EP(LUC-EP)",再点击连接,设置连接I/O的数据长度(与LA Config软件扫出来的长度要一致)。



3.2.8 设置数据集

在inoproshop中设置EP的连接参数。点击"连接",设置输出数据集"output assembly"(O_>T)与输入数据集"input assembly"(T >0)。




安如下表格设置

| 输出数据集"output assembly"(O_>T) | | | 输入数据集"inp | out assembly" | (T>0) |
|------------------------------|------|-----|------------|---------------|-------|
| 名称 | 数据类型 | 位长度 | 名称 | 数据类型 | 位长度 |
| 通道一脉冲数 | DINT | 32 | 通道一实际脉冲数数量 | DINT | 32 |
| 通道一脉冲频率 | DINT | 32 | 通道一状态字 | WORD | 16 |
| 通道一控制字 | WORD | 16 | | | |
| 通道二脉冲数 | DINT | 32 | 通道二实际脉冲数数量 | DINT | 32 |
| 通道二脉冲频率 | DINT | 32 | 通道二状态字 | WORD | 16 |
| 通道二控制字 | WORD | 16 | | | |
| 通道三脉冲数 | DINT | 32 | 通道三实际脉冲数数量 | DINT | 32 |
| 通道三脉冲频率 | DINT | 32 | 通道三状态字 | WORD | 16 |
| 通道三控制字 | WORD | 16 | | | |
| 通道四脉冲数 | DINT | 32 | 通道三实际脉冲数数量 | DINT | 32 |
| 通道四脉冲频率 | DINT | 32 | 通道三状态字 | WORD | 16 |
| 通道四控制字 | WORD | 16 | | | |

3.2.9 用 LEA-CONFIG 软件进行启动参数设置

设置完毕后选中ES-04DMA模块,点击下载,直到界面提示下载成功,下载成功后模块必须要断电重启。





1DO0功能选择,默认为方向控制逻辑正。



2 DOO安全输出方式,默认输出到0。



3 DO1功能选择,默认为数字量输出。



4 DO1安全输出方式,默认为输出到0。



5 DIO功能选择,默认为右极限。



6 DI1功能选择,默认为左极限。



7 DI2功能选择,默认为零点。



8 DI3功能选择,默认为数字量输入。




9 DI滤波系数,默认为2。




10 曲线类型, 默认为S曲线。




11 曲线类型开始频率,默认为1000HZ。




12 曲线类型最大频率,默认为100000HZ。



13 曲线加减速时间,默认为500ms。



14 原点回归启动速度,默认为10000脉冲。



15 原点回归接近速度,默认1000脉冲。



16 原地回归模式,默认为原点回归模式1。



17 安全模式,默认为立即停止。




18 轴移动模式,默认为绝对模式。



3.2.10 I/O 映射设置

点击通道一状态字前的"+",下拉菜单中显示的16个位按如下图描述;点击通道一控制字前的"+",下拉菜单中显示的16个位按如下图描述。




技术笔记

| 地址 | 注释 | | |
|--------|--------------|--|--|
| %ID1 | 通道一当前位置 | | |
| %IW4 | 通道一方向信号 | | |
| %IX8.0 | 通道一原点回归完成 | | |
| %IX8.1 | 通道一目标位置到达 | | |
| %IX8.2 | 通道一运行状态 | | |
| %IX8.3 | 通道一运行状态 | | |
| %IX8.4 | 通道一DIO输入状态 | | |
| %IX8.5 | 通道一DI1输入状态 | | |
| %IX8.6 | 通道一DI2输入状态 | | |
| %IX8.7 | 通道一DI3输入状态 | | |
| %IX9.0 | 通道一DQ0输出状态 | | |
| %IX9.1 | 通道一DQ1输出状态 | | |
| %IX9.2 | 通道一安全模式停止位标志 | | |
| %IX9.3 | 通道一点动标志位 | | |

| 地址 | 注释 | | | |
|---------|------------------|--|--|--|
| %QD1 | 通道一运行目标位置 | | | |
| %QD2 | 通道一电机运行速度 | | | |
| %QW6 | 通道一控制字 | | | |
| %QX12.0 | 通道一脉冲输出使能 | | | |
| %QX12.1 | 通道一stop暂停 | | | |
| %QX12.2 | 通道一原点回归 | | | |
| %QX12.3 | 通道一位置清除清除 | | | |
| %QX12.4 | 通道一位置速度模式切换 | | | |
| %QX12.5 | 通道一DQ0输出控制方向 | | | |
| %QX12.6 | 通道一DQ1输出控制 | | | |
| %QX12.7 | 通道一安全模式停止标志位清除 | | | |
| %QX13.0 | 通道一速度模式及点动模式方向切换 | | | |
| %QX13.1 | 通道一点动使能 | | | |

点击通道二状态字前的"+",下拉菜单中显示的16个位按如下图描述;点击通道二控制字前的"+",下拉菜单中显示的16个位按如下图描述。




技术笔记

| 地址 | 注释 |
|---------|--------------|
| %ID3 | 通道二当前位置 |
| %IW8 | 通道二方向信号 |
| %IX16.0 | 通道二原点回归完成 |
| %IX16.1 | 通道二目标位置到达 |
| %IX16.2 | 通道二运行状态 |
| %IX16.3 | 通道二运行状态 |
| %IX16.4 | 通道二DIO输入状态 |
| %IX16.5 | 通道二DI1输入状态 |
| %IX16.6 | 通道二DI2输入状态 |
| %IX16.7 | 通道二DI3输入状态 |
| %IX17.0 | 通道二DQ0输出状态 |
| %IX17.1 | 通道二DQ1输出状态 |
| %IX17.2 | 通道二安全模式停止位标志 |
| %IX17.3 | 通道二点动标志位 |

| 地址 | 注释 | | |
|---------|------------------|--|--|
| %QD4 | 通道二运行目标位置 | | |
| %QD5 | 通道二电机运行速度 | | |
| %QW12 | 通道二控制字 | | |
| %QX24.0 | 通道二脉冲输出使能 | | |
| %QX24.1 | 通道二stop暂停 | | |
| %QX24.2 | 通道二原点回归 | | |
| %QX24.3 | 通道二位置清除清除 | | |
| %QX24.4 | 通道二位置速度模式切换 | | |
| %QX24.5 | 通道二DQ0输出控制方向 | | |
| %QX24.6 | 通道二DQ1输出控制 | | |
| %QX24.7 | 通道二安全模式停止标志位清除 | | |
| %QX25.0 | 通道二速度模式及点动模式方向切换 | | |
| %QX25.1 | 通道二点动使能 | | |

点击通道三状态字前的"+",下拉菜单中显示的16个位按如下图描述;点击通道二控制字前的"+",下拉菜单中显示的16个位按如下图描述。




技术笔记

| 地址 | 注释 | | |
|---------|--------------|--|--|
| %ID5 | 通道三当前位置 | | |
| %IW12 | 通道三方向信号 | | |
| %IX24.0 | 通道三原点回归完成 | | |
| %IX24.1 | 通道三目标位置到达 | | |
| %IX24.2 | 通道三运行状态 | | |
| %IX24.3 | 通道三运行状态 | | |
| %IX24.4 | 通道三DIO输入状态 | | |
| %IX24.5 | 通道三DI1输入状态 | | |
| %IX24.6 | 通道三DI2输入状态 | | |
| %IX24.7 | 通道三DI3输入状态 | | |
| %IX24.0 | 通道三DQ0输出状态 | | |
| %IX24.1 | 通道三DQ1输出状态 | | |
| %IX24.2 | 通道三安全模式停止位标志 | | |
| %IX24.3 | 通道三点动标志位 | | |

| 地址 | 注释 |
|---------|------------------|
| %QD7 | 通道三运行目标位置 |
| %QD8 | 通道三电机运行速度 |
| %QW18 | 通道三控制字 |
| %QX36.0 | 通道三脉冲输出使能 |
| %QX36.1 | 通道三stop暂停 |
| %QX36.2 | 通道三原点回归 |
| %QX36.3 | 通道三位置清除清除 |
| %QX36.4 | 通道三位置速度模式切换 |
| %QX36.5 | 通道三DQ0输出控制方向 |
| %QX36.6 | 通道三DQ1输出控制 |
| %QX36.7 | 通道三安全模式停止标志位清除 |
| %QX37.0 | 通道三速度模式及点动模式方向切换 |
| %QX37.1 | 通道三点动使能 |

点击通道四状态字前的"+",下拉菜单中显示的16个位按如下图描述;点击通道二控制字前的"+",下拉菜单中显示的16个位按如下图描述。




技术笔记

| 地均 | Ŀ | 注释 |
|-----|---------|--------------|
| %ID | 7 | 通道四当前位置 |
| %IW | 16 | 通道四方向信号 |
| | %IX32.0 | 通道四原点回归完成 |
| | %IX32.1 | 通道四目标位置到达 |
| | %IX32.2 | 通道四运行状态 |
| | %IX32.3 | 通道四运行状态 |
| | %IX32.4 | 通道四DIO输入状态 |
| | %IX32.5 | 通道四DI1输入状态 |
| | %IX32.6 | 通道四DI2输入状态 |
| | %IX32.7 | 通道四DI3输入状态 |
| | %IX33.0 | 通道四DQ0输出状态 |
| | %IX33.1 | 通道四DQ1输出状态 |
| | %IX33.2 | 通道四安全模式停止位标志 |
| | %IX33.3 | 通道四点动标志位 |

| 地址 | 注释 |
|---------|------------------|
| %QD7 | 通道四运行目标位置 |
| %QD8 | 通道四电机运行速度 |
| %QW18 | 通道四控制字 |
| %QX36.0 | 通道四脉冲输出使能 |
| %QX36.1 | 通道四stop暂停 |
| %QX36.2 | 通道四原点回归 |
| %QX36.3 | 通道四位置清除清除 |
| %QX36.4 | 通道四位置速度模式切换 |
| %QX36.5 | 通道四DQ0输出控制方向 |
| %QX36.6 | 通道四DQ1输出控制 |
| %QX36.7 | 通道四安全模式停止标志位清除 |
| %QX37.0 | 通道四速度模式及点动模式方向切换 |
| %QX37.1 | 通道四点动使能 |

3.3 程序下载









无锡凌科自动化技术有限公司 www.latcos.cn 公司电话: **0510-85888030** 公司地址: **江苏省无锡市惠山区清研路 3 号华清创智园 7 号楼 701 室**